

# Cisco无线网络中针对客户端的排错

## 【翻译内容】

### 目录

介绍.....	3
前提.....	3
需求.....	3
设备要求.....	3
背景资料.....	3
配置错误.....	3
SSID 不匹配.....	4
安全不匹配.....	4
WLAN 未启动.....	4
数据速率不支持.....	4
关闭客户端.....	5
Radio Preambles .....	5
Cisco 私用特性造成第三方客户端连接故障.....	5
IP 地址故障 .....	5
客户端故障.....	6
射频故障.....	8
使用 WCS 排错客户端故障 .....	8
WEP 排错 .....	10
WPA-PSK 排错 .....	11
802.1X 排错.....	13
Web-Auth 排错.....	15
DHCP and IP Addressing 排错 .....	16

## 介绍

好的无线网络需要考虑很多因素，本文档介绍客户端在接入 Cisco 无线网络环境时会遇到的问题，并对这些问题提供相应的解决方案。

## 前提

## 需求

Cisco 建议您具有以下知识点：

- Cisco 无线方案的基本概念
- 熟悉通过 WLC 图形界面的基本配置

## 设备要求

本文档使用所有要加入 Cisco 无线网络的客户端，没有硬件及软件版本的特定要求。

## 背景资料

WLC 是 Cisco 无线环境的核心部分，用于管理整个无线网络，并响应瘦 ap 的注册，并将完整的配置文件下载到瘦 AP 上。首先要确保 AP 成功注册到 WLC 上，可以通过在 WLC 图形界面下 wireless 菜单察看是否有 AP 在列表下。

## 配置错误

以下为 WLC 上一些常见的错误配置：

## SSID 不匹配

客户端使用 SSID 关联无线网络，所以要确保 WLC 和客户端 SSID 一致，通过在 WLC 图形界面下进入 WLAN 页面去验证。

**Note:** SSID 大小写敏感，更改或者重新创建 SSID，可使客户端重新建立连接。

## 安全设置不匹配

WLC 和客户端的安全配置要匹配。例如，如果使用封装类型 Static WEP、802.1x 或者 WPA，要确保客户端和 WLC 设置一致。关于 WLC 和客户端安全配置的更多信息，请参考 [Authentication on Wireless LAN Controllers Configuration Examples](#)。

**Note:** 二层安全方案（例如 WPA 或者 802.1X）不能用于三层安全方案（例如 web 认证或 Passthrough）。更多信息请参考 [Wireless LAN Controller Layer 2 and Layer 3 Security Compatibility Matrix](#)。

## WLAN 未启动

WLC 的无线功能默认为禁用，当配置无线网络时，需要将其启用，通过在图形界面下，点击 WLAN 菜单，选择客户要连接 SSID 的 WLAN，选择 WLAN > Edit 启用。

## 数据速率不支持

WLC 配置中，需要将 802.11a/b/g 某些速率设置为 **mandatory**，而将其他速率关掉或者设置为 **supported**，客户端为了能够关联 WLC，必须能够支持 WLC 上设置的强制速率。通过 WLC 图形配置界面菜单 Wireless 进行配置，进入 **802.11b/g/n > Network or 802.11a/n > Network** 选项。

**Note:** 为了更好的连接性，将最低速率设置为 **mandatory**，而将其他速率设置为 **supported**。

## 客户端被屏蔽

WLC 配置中，可以屏蔽可疑行为的客户端，该特性用来禁止非法客户端访问网络，检查 WLC 关联的客户端 MAC 是否出现在 WLC 的客户端屏蔽列表中，在 **Security** 菜单下点击 Disabled Clients 选项查看。

Note:更多信息请参考 [Configuring Client Exclusion Policies](#)

## Radio 前导 (Preamble)

Radio 前导 (或称作 header) 是数据报头的一部分数据，包括无线设备何时收发数据等信息。

有些客户端不支持短前导 (**short preamble**)，以至于无法连接短前导设置的网络。由于短前导可以改善数据吞吐量的特性，从而在 WLC 上被设置为默认打开。在 WLC 图形界面中通过 **Wireless** 菜单下，**802.11b/g > network** 将该特性关闭。

## Cisco 专有特性造成第三方客户端连接故障

如果第三方客户端无法连接，需要将一些 Cisco 私有特性关闭。以下为 Cisco 私有特性：

- **Aironet IE**: 该特性包括 AP 的名字、负载、关联客户端的数量等信息。CCX 客户端使用这些信息选择最佳 AP 进行关联。
- **MFP**: 管理帧保护 (Management Frame Protection) 用来确保管理帧的完整性，避免在传输过程中被篡改、破坏。

WLC 中，该特性默认情况下打开。在 WLC 图形界面下选择 **WLANs** 菜单，进入相应的 WLAN 中，点击 **Advanced Tab of WLANs > Edit page**，取消选项 **Aironet IE and MFP**，从而关闭该特性。

## IP 地址故障

无线客户端需要 IP 地址与网络通信，如果客户端无法从 WLC 获取地址，请执行以下操作：

1. 如果使用例如 802.1x 或 WPA 的 2 层验证方式, 必须正确配置客户端认证以获取有效的 IP。

**Note:** 如果客户端配置 3 层认证方式, 例如 [web authentication](#), 或者 [web passthrough](#), 客户端将在认证前获取 IP 地址。

2. WLC 上定义的无线网络要与一个动态接口映射, 并被配置为相应的 VLAN 及对立的网络。关联到该无线网络的客户端通过该 VLAN 的子网获取相应的 IP 地址。该网段可用地址、网关等信息通过 DHCP 服务器获取。

**Note:** 请确保 DHCP 可达, 并运行正常。

3. 确保为 WLC 接口 VLAN 配置的 DHCP 服务器 IP 地址正确。通过以下方式检测, 进入 **Controller** 菜单, 点击 **Interfaces** 菜单, **DHCP server** 选项, 确保相关的物理接口正常运行。通过命令 **debug dhcp packet enable** 和 **debug dhcp message enable** 查看 WLC 关于 DHCP 的相关信息。

**Note:** WLC 可以配置作为 DHCP 服务器, 可以参考如下文档 [Cisco Wireless LAN Controller Configuration Guide, Release 5.0](#)。

4. WLC 通常使用交换机连接网络, 检查连接 WLC 的交换机端口是否配置为 Trunk, 是否允许相应的 VLAN 通过。更多信息请参考 [Configure the Layer 2 Switch Port that Connects to the WLC as Trunk Port](#) section of the document [Guest WLAN and Internal WLAN using WLCs Configuration Example](#)。
5. 如果 WLC 启用了 **DHCP Addr. Assignment field**, 客户端只能通过 DHCP 服务器连接网络而不能通过静态设置 IP 地址连入无线网络。通过进入 WLAN 菜单, 选中相应的无线网络, 进入 **Advanced** 菜单, 察看 **DHCP Address Assignment** 的状态。
6. 有些 DHCP 服务器, 例如 Cisco PIX 防火墙不支持 DHCP Relay, 即只支持基于广播的 DHCP 数据包, 而不支持基于单播的 DHCP 数据包。请确保客户端连接的端口上启动了 DHCP server 功能。

**Note:** DHCP Relay 的支持特性请参考相关产品手册。

## 客户端故障

客户端一侧的操作检查同样重要! 客户端执行以下步骤:

1. 有时, 无线网卡无法被识别, 请尝试更换插槽或者计算机测试。更新信息请参考 [Troubleshooting](#) section of the document [Cisco Aironet 340](#)。

[350, and CB20A Wireless LAN Client Adapters Installation and Configuration Guide for Windows.](#)

**Note:** 确保操作系统能够支持无线网卡

2. 通过设备管理器确保驱动正确安装。如果显示“该设备工作正常”则表明驱动安装正确，否则请尝试卸载并重新安装。更多信息请参考 [Installing the Client Adapter](#) section of the document [Cisco Aironet 340, 350, and CB20A Wireless LAN Client Adapters Installation and Configuration Guide for Windows.](#)

**Note:** 如果使用 ACU 配置无线网卡，请确保射频功能打开，另外在网络连接中检查无线网络是否被启用。

3. 确保客户端 SSID、安全等配置与 WLC 的配置相匹配，如果使用 Cisco 客户端软件，请参考 [Using the Profile Manager](#) section of the document [Cisco Aironet 340, 350, and CB20A Wireless LAN Client Adapters Installation and Configuration Guide for Windows.](#)
4. 如果可以连接到无线网络，但是无法传输数据，请尝试关闭其他连接，包括 VPN、有线连接等。如果有多个无线网卡，请将其关闭，以免冲突。
5. 如果某个客户端有问题，请尝试更新其驱动；如果有大量客户端出现问题，请升级 WLC。
6. 确保使用 WIFI 认证的无线设备，以避免兼容性问题
7. 如果使用微软系统和软件，请确保安装最新的补丁
8. 有些客户端反映 EAP 验证速度过慢，导致关联 WLC 超时，WLC 上收到以下提示：

```
Tue Jul 26 16:46:21 2005: 802.1x 'timeoutEvt' Timer
expired for station
<Mac address of the client>
```

WLC 上使用以下命令增加 EAP 的验证时间，防止超时

```
config advanced eap identity-request-timeout <1-120 secs>
config advanced eap identity-request-retries <1-20>

config advanced eap request-timeout <1-120>
config advanced eap request-retries <1-20>
```

```
config advanced eap eapol-key-timeout <1-5>
config advanced eap eapol-key-retries <0-4>
```

## 射频故障

射频干扰会降低连接性能。射频干扰主要来自附近的 802.11 设备，或者其他的干扰源如微波、无绳电话。来自附近的 802.11 设备的干扰有两种类型：

- **共信道干扰 Co-channel interference:** 多个 AP 的覆盖范围重叠，使用相同的信道或者频谱重叠造成共信道干扰。确保使用非重叠的信道，例如 802.11 使用信道 1/6/11
- **邻近信道干扰 Adjacent Channel interference:** AP 之间距离太近，即使他们工作在非重叠的信道，如果使用较强的功率也会造成干扰。可以通过降低 AP 的发射功率解决。

使用频谱分析仪定位使用 2.4G 频段的微波、无绳电话、或者 5G 频段的干扰源。另一个影响无线通信的因素是信号强度，障碍物例如墙、金属可以吸收无线信号而从降低信号的强度。可以通过增加功率或者使用高增益天线来解决该故障。

**Note:** 信噪比不同于信号强度和噪音，是影响链路质量和通信速度的主要因素。低的信噪比会降低通信的性能以及造成连接中断。现场分析工具可以显示某个位置的信噪比以及吞吐性能。


射频资源管理 (RRM) 是 WLC 中集成的软件特性，可以适时的提供射频信号管理，更多信息请参考 [Configuring Radio Resource Management](#) section of the document [Cisco Wireless LAN Controller Configuration Guide, Release 5.0](#).

## 使用 WCS 排错客户端故障

WCS 的排错软件可以使用如下步骤排错与客户端有关的故障：


1. 点击 **Monitor** 菜单，选择 **Clients**.






2. 弹出客户端信息页面，如 [Figure 1](#),

Figure 1



3. 选中其中一个客户端可以看到 SSID 等信息，如 [Figure 2](#)。[Figure 1](#) 右下角 Troubleshoot 中可以输入需要排错的 MAC 地址。弹出的新页面如 [Figure 3](#)。

**Figure 2**



## WEP 排错


传统的无线客户端使用的 WEP 安全机制排错较难。在客户端和 AP 上检查以下选项：

- WEP 密钥长度 (密钥不匹配)
- WEP 密钥索引 (配置不匹配)
- 验证方式 (open versus shared key)

## 验证方式不匹配

WCS 客户端排错工具可以方便快捷的帮助找出问题的存在。[Figure 2](#)所示为 WCS 排错工具。

**Figure 3**



## WEP 密钥索引不匹配

通常，客户端和 AP 上可以配置多达 4 个 WEP 密钥。其中 1 个作为传输密钥，该密钥在客户端和 AP 上必须匹配。例如，如果 AP 使用密钥 2 作为传输密钥，客户端也必须使用密钥 2。另一个需要注意的是，有些厂商将的密钥索引为 0 到 3，而有些为 1-4，这会导致索引双方不匹配，而造成连接失败，所以，需要观察报文中“Key ID”字段。

## WPA-PSK 排错

WPA-PSK 的排错在很多情况下类似 WEP，很多错误是由于密钥不匹配。通过 WCS 客户端排错工具，管理员可以收集 WPA 传输的日志信息。以下 log 粗体部分显示可能存在的问题（客户端错误的配置了 pre-shared key）。无线网络使用 WPA-PSK 作为 2 层加密策略，而客户端错误的配置了 PSK。如下所示：

<TIMESTAMP> INFO 10.10.10.2  
Controller association request message received.

<TIMESTAMP> INFO 10.10.10.2  
Received reassociation request from client.

<TIMESTAMP> INFO 10.10.10.2  
The wlan to which client is connecting requires 802.1x authentication.

<TIMESTAMP> INFO 10.10.10.2  
Client moved to associated state successfully.

<TIMESTAMP> ERROR 10.10.10.2  
802.1x authentication message received, static dynamic wep supported.

<TIMESTAMP> ERROR 10.10.10.2  
Expecting EAPOL key from client but not received yet.

<TIMESTAMP> ERROR 10.10.10.2  
EAPOL-key is retransmitted.

<TIMESTAMP> ERROR 10.10.10.2  
Expecting EAPOL key from client but not received yet.

<TIMESTAMP> ERROR 10.10.10.2  
EAPOL-key is retransmitted.

<TIMESTAMP> ERROR 10.10.10.2  
Expecting EAPOL key from client but not received yet.

<TIMESTAMP> ERROR 10.10.10.2  
Excluding client as max EAPOL-key re-transmissions reached.

<TIMESTAMP> ERROR 10.10.10.2  
Excluding client as max EAPOL-key re-transmissions reached.

<TIMESTAMP> ERROR 10.10.10.2  
Client 802.1x authentication failure exceeded the limit.

<TIMESTAMP> ERROR 10.10.10.2  
EAPOL-key has possible incorrect psk configuration.




## 802.1X 排错

随着 WLAN 的普及，传统的客户端逐步被淘汰；部署 802.1x 是一个新的趋势。但会造成一些列不匹配的故障(client <> AP <> WLC <> L2/L3 network <> AAA server)。客户端和 AAA 服务器之间的不匹配有以下几种：

- 错误的 EAP 类型
- 错误的证书或证书过期
- 错误的 EAP 内部方法

例如在客户端错误的输入了密码，通过 WCS 排错工具可以清晰的指出问题的所在：



点击 Log Analysis 可以看到认证没有成功的信息

```
<TIMESTAMP> INFO 10.10.10.2
    Received EAP Response from the client.
<TIMESTAMP> INFO 10.10.10.2
    EAP response from client to AP received.
<TIMESTAMP> INFO 10.10.10.2
    Radius packet received
<TIMESTAMP> INFO 10.10.10.2
    Received Access-Challenge from the RADIUS server for
the client
<TIMESTAMP> INFO 10.10.10.2
    Sending EAP request to client from radius server.
<TIMESTAMP> INFO 10.10.10.2
    EAP response from client to AP received.
<TIMESTAMP> INFO 10.10.10.2
    Radius packet received
<TIMESTAMP> ERROR 10.10.10.2
    Received Access-Reject from the RADIUS server for the
client.
```

<TIMESTAMP> ERROR 10.10.10.2

Received eap failure from the client.

## Web-Auth 排错

一个好的排错过程需要包括客户端的“Policy Manager State”，如以下所示，出现问题的客户端停留在 WEBAUTH\_REQD 状态。这意味着 802.11 过程成功的完成了，可能发生了以下错误：

- 错误的用户名/密码
- 错误的访问控制列表（访问外部 Web 验证服务器）
- DNS 没有正确配置等

**Note:** 更多关于 web 认证的排错，请参考 [Controller Web Authentication Configuration Example](#).



Client 'unknown' - Intel:64:63:0b		
General	Statistics	Location
<b>Client Properties</b>		<b>RF Properties</b>
Client User Name		AP Name <a href="#">00:14:1c:ed:46:b8</a>
Client IP Address	10.10.10.15	AP Type Cisco AP
Client MAC Address	00:19:d2:64:63:0b	AP Base Radio MAC 00:14:1b:59:2d:80
Client Vendor	Intel	Protocol <a href="#">802.11g</a>
Controller	<a href="#">10.10.10.2</a>	AP Mode local
Port	29	Profile Name web-auth
Interface	management	SSID sevt-webauth
VLAN ID	0	Security Policy
802.11 State	Associated	Association Id 2
Mobility Role	Unknown	Reason Code None
Policy Manager State	<b>WEBAUTH_REQD</b>	802.11 Authentication OPENSYSYSTEM
Anchor Address	0.0.0.0	
Mirror Mode	Disable	<b>Security</b>
CCX	V4	Authenticated No
E2E	V1	Policy Type Unknown
WGB Status	Regular Client	Encryption Cypher NONE
		EAP Type Unknown

日志信息显示 web 认证没有成功。在实验环境中，可以通过以下方式模拟，如使 web 认证安全特性，但是输入错误的用户登陆信息。通过 WCS 客户端排错工具可以看到如下信息

<TIMESTAMP> INFO 10.10.10.2

Controller association request message received

```
<TIMESTAMP> INFO 10.10.10.2
    Received reassociation request from client
<TIMESTAMP> INFO 10.10.10.2
    The wlan to which client is connecting does not
require 802.1x authentication
<TIMESTAMP> INFO 10.10.10.2
    Client web authentication is required
<TIMESTAMP> INFO 10.10.10.2
    Client moved to associated state successfully
<TIMESTAMP> INFO 10.10.10.2
    Controller association request message received
```

## **DHCP and IP Addressing 排错**

通常，客户端使用多个无线网络，比如员工在家使用静态地址，但是在公司也错误的使用了静态地址，便导致了连接错误。这可以通过 WCS 客户端排错工具（如下所示）找到问题的原因。该工具同样可以找出一些隐性问题，如地址空间不足、错误的地址范围等。



## Troubleshooting Client '00:19:d2:64:63:0b'

Summary

Log Analysis

Event History



### Problem

Client could not complete the dhcp interaction.

### Suggested Action

- Check whether the DHCP server is reachable.
- Check whether dhcp server is configured to serve the wlan.
- Check whether dhcp scope is exhausted.
- Check whether multiple dhcp servers are configured with overlapping scopes.
- Check local dhcp server is present if dhcp bridging mode enabled (move it to second) client is configured to get address from dhcp server
- Check if client has static ip configured and ensure client generates ip traffic \* if ipsec wlan, ensure that client is configured to do dhcp exchanges in open (safenet/netscreen default config does not include it)